



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® EARZONE X601

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® EARZONE X601

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL**C4012****MATERIÁL**

PU kůže, Nylon, Nerezová ocel, ABS, PU

GRAMÁŽ

220 g

ÚTLUM SNR

28 dB

VELIKOST

S/M/L

POPIS

Snadno nastavitelné mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, dokonale se přizpůsobí uživateli, velmi pohodlné díky extra měkkým paměťovým pěnovým polstrováním uší, určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 28 dB**High: 30****Medium: 26****Low: 17**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	13,1	12,7	18,4	27,4	32,7	31,6	33,5	34,9
Směrodatná odchylka (dB)	3,2	2,7	2,9	2,2	2,5	3,2	2,6	4,3
Účinná ochrana	9,9	10,2	15,5	25,2	30,2	28,4	30,9	30,6

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/06/24/0523, dne 04. 06. 2024.

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	7,0 kg
ROZMĚR KARTONU	0,056 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné. Životnost 4 roky od data výroby.